


COL-DE-CYGNE HORIZONTAL

VOIR BNQ 1809-300/2004 (R-2007) FIGURE #3



NOTE 1 :

LORSQUE LE BRANCHEMENT DE SERVICE PASSE SOUS UN FOSSÉ OU UN PONCEAU OU SI LA COUVERTURE DE 2000 NE PEUT ÊTRE RESPECTÉE, L'ISOLANT EST REQUIS.

NOTE 2 :

POUR LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE VOIR DTAQ-00043.



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE BRANCHEMENT DE SERVICE D'AQUEDUC 19Ø @ 50Ø

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

A.P.

DATE:

1997-01-29

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRÉCHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00008

1/1